



2008:100

Skarhults slott

- omläggning av tak på "Gamla hisslogan"

Antikvarisk kontroll, 2007-2008

Kristina Nilén



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

Rapport 2008:100

Skarhult slott

- omläggning av tak på "Gamla hisslogan"

Antikvarisk kontroll, 2007-2008
Skarhults sn, 1338
Eslövs kommun
Skåne län

Kristina Nilén

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39

www.regionmuseet.se

© 2008 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
Rapport 2008:100
ISSN 1651-0933

Omslagsfoto: Södra delen av ”Gamla hisslogan” utgör resterna av en porttornsbyggnad med portgång, som ingick i 1500-talsanläggningen Skarhult. Detta förhållande tydliggörs genom anorlunda taktäckning, ett förfarande med tradition bakåt i tiden.
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.

Skarhults slott – omläggning av tak på "Gamla hisslogan"

Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder	5
Administrativa uppgifter	5
Byggnadshistorik med relevans för ärendet	6
Bildokumentation före takomläggning	7
Konstaterade skador	11
Utförda åtgärder	11
Bildokumentation efter takomläggning	17
Avvikelse från arbetshandlingar och beslut	20
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder	20
Övriga handlingar med relevans för ärendet	20



Eslövs kommun i Skåne län



Situationsplan över Skarhults gods. Grön linje markerar gräns för byggnadsminnets skyddsområde. "Gamla bisstugan" är markerad med pil.

Sammanfattning av utförda åtgärder

Takfallen på den ”gamla hisslogan” har fått ny taktäckning, vilket inneburit byte från enkupiga falsade tegelpannor till nyttillverkade, stora tegelpannor av tyskt fabrikat Nibra. Den gamla portornsdelen i söder har täckts med papp på trekantlist.

En ny ”lätt” takstol har byggts ovanpå befintligt undertak, vilken täckts med väv alternativt ny råspont och underlagspapp före läktning och ny taktäckning. Underliggande spåntak respektive papptäckning över mellersta respektive södra delen av byggnaden har därmed bevarats under till.

Invändig förstärkning av takstol utfördes där så erfordrades. Eftersom taket byggts på har även takfotens utseende påverkats. Denna har kompletterats enligt befintliga principer och avfärgats med Falu Rödfärg. Därtill har byggnaden försetts med ny avvattning samt fasaderna putslagats med hydrauliskt kalkbruk och avfärgats med Sandkalk.

Administrativa uppgifter

Objekt	”Gamla hisslogan”, Skarhults slott
Socken	Skarhult, 1338
Kommun	Eslöv
Arbetshandlingar	Kortfattad arbetsbeskrivning upprättad 2007-05-22 av Ole Jensen, Jensens Byggland AB.
Länsstyrelsens beslut	2005-04-29, dnr 432-46857-04. Beslut ang: Byte av takmaterial på ekonomilängor, Skarhults slott 2005-04-29, dnr 434-1376-05. Beslut om bidrag till omläggning av tak på ekonomilängorna 2007-06-20, dnr 434-1376-05. Tilläggsbeslut om bidrag till antikvarisk kontroll, Gamla hisslogan
Byggherre/beställare	Skarhults gods
Entreprenör	Jensens Byggland, Löberöd
Antikvarisk kontrollant	Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Byggnadstid	april 2007 – okt 2008
Bidrag till kulturmiljövård	Ja
Slutbesiktning	2008-10-15

Byggnadshistorik med relevans för ärendet



Flygbild över Skarbults gods 1932, ur Regionmuseets arkiv. "Gamla hisslogan" utgör östra längan i det U-formade ladugårdskomplexet som sedan 1700-talets andra hälft vänder sig mot huvudbyggnaden. Notera även att resterna efter det gamla porttornet har annorlunda taktäckning jämfört med längan i övrigt.

Den långa längan, som utgör östra sidan i ladugården, ingår i ett U-format ladugårdskomplex som uppträder på Skarbult under 1700-talets andra hälft. Den östra längan har emellertid anor tillbaka till åtminstone 1600-talet. Dess södra del utgörs av resterna av ett porthus i två våningar, troligtvis uppfört 1567.

Ekonomibyggnaden finns med redan på Burmans avbildning från 1680 och den södra delen syns här som en rektangulär byggnad i två våningar med portgenomgång. Taket är avbrunnet på Burmans avbildning, som redovisar Skarbult efter förödelsen i samband med Skånska kriget 1676, men man kan tydligt urskilja porttornet och dess gavelrösten åt öster och väster. Vid återuppförandet kan porttorn och längan åt norr mycket väl ha hamnat under enhetligt tak, såsom det också är avbildat på en Geometrisk karta från 1747. Vid denna tid går landsvägen österifrån rakt genom nämnda portgenomgång fram till slottets porthus i öster. På Laga skifteskartan från 1844 kan man konstatera att landsvägen fått en ny sträckning österifrån, söder om Bråån.

På äldre foton från 1909 tagna av G Upmark (finns i Nordiska museets herrgårdsarkiv) syns den yttre borgporten samt även en del av dåvarande taktäckning som utgjordes av såväl halmtak som sticketak. På foton från 1929 utgörs

taktäckningen av halmtak och papp och på flygbild över godsmiljön från 1932 är den gamla porttornsdelen helt täckt med papp.

På karta från 1920-21 omtalas den aktuella östra ekonomibyggnaden som *loge*, vilken sträcker sig förbi östra gaveln på nuvarande ekonomibyggnad i norr. En utbyggnad finns mitt på östra fasaden, troligen riven omkring 1900-talets mitt.

1962 beskrivs den östra ekonomilängan tillsammans med den norra som en vinkelbyggnad benämnd *hissloga*. Vid denna tid har ombyggnaden av de båda längornas anslutning i nordöst ännu inte gjorts. Däremot bekräftas att ekonomilängorna nu är täckta med tegel. På bilder från 1975 kan man konstatera att ovan nämnda hörn har rivits, norra respektive östra ladugårdslängorna har skilts åt och därmed fått nya gavlar.

Omkring 1970 inreddes tork i norra delen av byggnaden och en större invändig ombyggnad företogs. Taket lades om och de två plåtklädda utsugen uppe vid taknocken tillkom, dessa har idag funktionellt ersatts med ett utsug inrymt i homeja placerad längre ner i takfallet. 1996 uppfördes tre stora silos invid östra fasaden.

Porttornsdelen är inredd som stall och har enligt uppgift förr använts som kuskstall. Efter att ha stått oanvänd en period används de västra delarna av byggnaden nu åter som stall. Norra delen av längan fungerar idag som loge/lager/tork.

Bilddokumentation före takomläggning



Södra delen av ekonomibyggnaden utgör rester av ett porttorn uppfört i tegel, som ingick i renässansanläggningen från 1500-talet.



Fasad åt väster före takomläggning.



Fasad åt väster, norra delen, före takarbetena. De två ventilationsbuvorna togs bort i samband med takomläggningen.



Fasad åt öster, norra delen, före takomläggning.



T v. Byggnadens södra gavel är en rest av porttornet från 1500-talet.



Ovan t v: nocken på södra gavel pryddes tidigare av vindflöjel, åtminstone fanns flöjelstången kvar före takarbetena.

T v respektive ovan t h: exempel på takfotens utseende före ombyggnad.



Takstol över den gamla porttornsdelen i söder.



Takstol över mellersta delen av "Gamla hissgogan". Här syns hur takstolen blivit kraftigt ombyggd och avväxlad i samband med att lastskenan monterats på 1930-talet. Denna del har ett äldre sticketak synligt inifrån.



I norr utgörs takstolen av modern fackverkskonstruktion. Här syns också torkanläggningen, som sattes in i mitten av 1990-talet.

Konstaterade skador

Vid okulär besiktning kunde framförallt skador i västra takfallet i anslutning till torken konstateras. Takpannorna över portgången och södra delen av byggnaden ser ut att bitvis ha rubbats ur läge, läkten bedömdes vara skadad. Dessutom saknades ett antal nockpannor.

Förekomst av rutten och skadad läkt bedömdes på förhand vara ganska omfattande på takfallen i sin helhet. Detta har orsakats av allt damm från torken som samlats under pannorna och medfört att läkten ruttnat snabbare än normalt. Detta faktum motiverar ett tätt underlag för att byggnaden ska kunna fortsätta att användas som den gör idag, som tork.

Sedan befintligt tegeltak plockats ner kunde konstateras att skadorna på norra delen var marginella. Takstolen i norra delen förnyades förmodligen under 1970-talet.

Mittpartiet var däremot i mycket dåligt skick. Takstolen har här sjunkit ihop rejält, något som tycks ha förvärrats sedan torkens tillkomst 1996. En del handband blev då kapade och den avlastning som utfördes har visat sig vara otillräcklig. Skadorna är också en följd av den ombyggnad av takstolen som företogs redan i samband med att man la in lastskenan (hisskenan) uppe i nocken på 1930-talet.

Utförda åtgärder

Förstärkning av takstol

Sedan skadorna på takstolen i mittpartiet av byggnaden befunnits vara värre än väntat, krävdes relativt omfattande invändiga förstärkningsåtgärder (se foto).

Ny ”lätt takstol”

Över hela taket har lagts en ny ”lätt” takstol för att delvis rikta upp taket som bitvis sackar mycket och är mycket deformerat på sina ställen. Uppriktningen av takfallet åt öster blev mer omfattande än vad som från början var tänkt (se foto). Befintligt spåntak samt den äldre takstolen har bevarats under till.

Nytt undertak

Den ”nya” takstolen har före omläktning täckts med Supergrid, en slags väv som är helt tät men med god andingsförmåga.

Över södra delen har ny råspont monterats som täckts med underlagspapp. Befintlig bräddtäckning och äldre tjärpapp har bevarats under till.

Ny taktäckning

Slutligen har nya tvåkupiga tegelpannor av tyskt fabrikat Nibra DS 5 lagts upp. Pannorna är större än normala tegelpannor. Redan vid första platsmötet diskuterades kompromissen att inte lägga tyska stortegelpannor på porttornsdelen i söder, utan att i stället täcka denna del med papptak, som tidigare varit fallet. Efter diskussion enades inblandade parter om att täcka denna del av byggnaden med papp på trekantslist. Papptaget innefattar även tak över portgång, trots att så i närmast tidigare skede inte varit fallet. Dessutom visade sig vid närmare undersökning, sedan befintliga pannor tagits bort, att senaste papptäckning utgjordes av slät täckning med horisontella våder som tjärats.

Dimension på trekantslister bestämdes till 70x70 mm. Pappen som användes är av farbrikat Icopal Mono PR Kristallsvart.

Takfot

Takfoten har kompletterats enligt befintliga principer och målats med äkta Falu rödfärg. En konsekvens av att takets påbyggnad bitvis är ganska rejäl (se foto) blev, att takfoten och dess underslag också blev förhållandevis klumpigt. För att mildra det klumpiga intrycket, och för att redovisa förändringar över tid, har det varit viktigt att befintliga sparrändar fortfarande ska vara synliga. Underslaget har byggts av återanvända golvbrädor.

Avvattning och plåt i anslutning till tak

Hängrännor och stuprör är utförda i varmförzinkad plåt, som lämnas ommålad främst av etsteiska skäl för att inte bli för framträdande (fabrikat Plätisol, var godkänd i 1st beslut). Däremot ska plåt i anslutning till tak målas röd med linoljefärg (fabrikat "Färg från förr").

Fasader

Har putslagats med hydrauliskt kalkbruk och avfärgats två gånger med Sandkalk, som vid besiktningstillfället ännu inte torkat. Kan behöva strykas med ytterligare några lager ren kalkfärg (Hammarkalk eller motsvarande) till våren 2009.

Övrigt

- Takhuvar från 1970-talet har sedan tidigare funktionellt ersatts med takkupa åt väster, för fläkten. Huvorna kunde därför plockas bort.
- Tak över portarna åt väster har höjts något för att enkelt kunna köra in vagnar i byggnaden.
- Vindskivor målas med röd linoljefärg (fabrikat "Färg från förr").

Kompletterande åtgärder södra ladugårdslängan

Målning av underslag och nya taktassar ska efter beslut lämnas ommålade på den södra ladugårdslängan. Vidare beslutades att lämna hängrännor och stuprör ommålade (galvad plåt). Däremot ska plåt i anslutning till tak målas röd med linoljefärg (engelskt röd kulör), vilket även gäller plåtar på takkuporna åt söder.



Tak och takstol över byggnadens norra del härrör från 1970-talet. Skadorna var här begränsade till rutten läkt.



Takfall åt väster, norra delen. Den här belägna porten höjdes något.



Taket över byggnadens södra del, rester av det gamla porttornet, var tidigare täckt med tjärat papptak, horisontella våder.



Ny "lätt" takstol har monterats ovanpå befintligt undertak, som därmed bevarats.



Byggnadens mittparti har med åren sackat rejält, varför den nya takstolen byggde på ganska mycket här.



Detalj av hur takfoten påverkats av påbyggnad av tak. Dessutom syns de nya, tvåkupiga Nibra-pannorna i närbild.



Ny råspont har spikats på den nya "lätta" takstolen i södra delen. Till höger syns Supergriden, väven som lagts under läkt och Nibra-pannor.



Underlagspapp och trekantsläkt på plats över södra delen, det gamla porttornet.

Bilddokumentation efter takomläggning



Förstärkning av takstol i byggnadens mittparti visade sig vara nödvändig att utföra.



Detalj av förstärkning av takstol.



Ovan: Detaljbilder av påbyggd takfot och underlag samt den nya avvattningen, som kommer att lämnas omälad.

Nytt tegeltak på plats. Östra fasaden.



Södra ladugårdslängan och södra delen av den "Gamla hisslogan". Avvattningen är idag väl påtaglig, men intrycket kommer att mattas med tiden. Plåtdetaljer i anslutning till tak ska däremot målas röda.



Fasad åt öster efter slutförda arbeten.

Avvikelser från arbetshandlingar och beslut

- Invändig förstärkning av takstol visade sig vara nödvändig, sedan stora sättningar konstaterats.
- Papptak på trekantslist över porttornsdelen, i s f Nibra-pannor som var tänkt från början.
- Avvattning har lämnats ommålad.

Arbeten med fönster, luckor och portar har ännu inte utförts på ”Gamla hisslogan”.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Efter genomförda åtgärder kan byggnaden fortsatt användas i produktionen, vilket i sig är positivt. Åtgärderna är dock inte utförda med någon större tanke på traditionella material och metoder. Exteriört får ingreppet konsekvenser för upplevelsen av byggnaden och det kulturhistoriska värdet påverkas därför negativt.

Genom en kompromiss har ändå de kulturhistoriska värden som finns kopplade till den mycket ålderdomliga gamla porttornsdelen, såväl upplevelsemässigt som antikvariskt, kunnat bevaras. Det är vidare en pedagogisk poäng att lyfta fram det gamla porttornet med annorlunda taktäckning.

Åtgärderna har genomförts utifrån i det närmaste obefintliga arbetshandlingar, en omständighet som inte varit till gagn för slutresultatet.

Övriga handlingar med relevans för ärendet

Ovan beskrivna arbeten utgör sista etappen i ett projekt kring renovering och takomläggning av ekonomibyggnaderna belägna inom Byggnadsminnets skyddsområdet. Ett projekt som påbörjades 2005 och härmed avslutas.

Första etappen utfördes 2005 och omfattade den södra ekonomibyggnaden, se Rapport 2006:13, Regionmuseets rapportserie.

Lund 2008-12-16

Kristina Nilén

Regionmuseets rapportserie 2008

Kulturmiljö

1. Vä söder om S:ta Gertrud, Vä sn, FU, Jan Kockum, 2007
2. Kv Södra kasern 2 i Kristianstad, Kristianstad, FU, Jan Kockum 2007 – 2008
3. Gör en kyrka någon skillnad? DK, Åsa Alftberg & Lotta Eriksson, 2007
4. Kärnkraftens fysiska miljöer, Förstudie, Henrik Borg, 2008
5. Eslövs medborgarhus, Eslöv, AK, Helena Nilsson och Anna Rabow, 2005
6. Barsebäcks kyrka - installation av nytt värmesystem, Barsebäcks sn, AK, Kristina Nilén, 2007
7. Fjälkestads kyrka - invändig renovering, Fjälkestads sn, AK, Emelie Petersson & Helena Nilsson 2006
8. Krapperups alléer, Brunnby sn, KA, Patrik Olsson, 2008
9. Västra Nöbbelövs kyrka - utvändig renovering etapp 1, V. Nöbbelövs sn, AK, Helena Nilsson och Emelie Petersson, 2006
10. Folkestorps bränneri, Vårdplan, 2007-2008, Henrik Borg & Bengt Spade
11. Glimmingehus - kulturhistorisk värdebeskrivning, Vallby sn, KA, Kristina Nilén, 2008
12. Vikingatida silver från Kiaby, Kiaby sn, Bertil Helgesson, 2008
13. Norra Mellby kyrka, Norra Mellby sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007 – 2008
14. Brönnestad kyrka, Brönnestad sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007 – 2008
15. Södra Björstorps dammar, Brösarps sn, AF, Lotta Eriksson, Bertil Helgesson & Niclas Hansson, 2008
16. Munken 6, Åhus sn, FU+SU, Helén Lilja, 2000-2002
17. Gualöv 61:113. Gualöv sn, AU, Jan Kockum, 2008.
18. Stakethandboken – att gjuta ett Bromöllastaket, Katarina Olsson & Jimmy Juhlin Alftberg, 2007
19. Jordkällare i Lurebygget, AK, Perstorps sn, Katarina Olsson, 2007
20. Anna på Klinten. – BMU, Västra Karups sn, Paul Hansson, 2007
21. Aosehus, Åhus sn, UN, Jan Kockum, 2007
22. S: t Olofs station, S:t Olofs sn, AK, Katarina Olsson, 2007
23. Vårdplan för området kring Pannehuset, Andrarums sn, KA, Anna Rabow och Jimmy Juhlin Alftberg 2007-2008
24. Gravfälten vid Vä, Vä sn, AU, Tony Björk, 2008
25. Öllsjö 7:1, Skepparslöv sn, AU, Anders Edring, 2008
26. Hammar 9:21, Nosaby sn, AU, Anders Edring, 2008
27. Magasinet i Svalöv, Svalövs sn, BMU, Henrik Borg, 2008
28. Träne kyrka, Takrestaurering, Träne sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007
29. Uppåkra kyrka, FU, Bertil Helgesson, 2008
30. Osby kyrka - läktarunderbyggnad och ledningsschakt, Osby sn, AK & FU, Lotta Eriksson & Jan Kockum, 2007-2008
31. Vä 2:12 - Väby gård, Vä sn, FU, Catherine Svensson, 2008.
32. Bälteberga 1:3, Vårdplan 2007-2008, Ottarps sn, Henrik Borg, Kristina Nilén, Anna Rabow, 2007-2008
33. Bland tobak och textil i Dösjebro, Västra Karaby sn, DK, Henrik Borg, 2008
34. Ignabergera gamla kyrka - invändiga arbeten, Ignabergera sn, AK, Helena Nilsson & Lotta Eriksson, 2007-2008
35. Från Härlöv till Ringelikors, Kristianstad, AU, Tony Björk, 2008
36. Härlöv 50:27 & 50:53, Kristianstad, FU, Jan Kockum, 2008
37. Taktäckning Bondrumsgården, Fågeltofta sn, AK, Helen Carlsson, 2008
38. Allhelgonakyrkan på Ven, omläggning av torntak samt omfogning av tornet, S:t Ibb sn, AK, Anna Ligoura, 2007
39. Kulturresevat i Skåne, KA, Paul Hansson o Patrik Olsson o Johan Dahlén, 2001
40. Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, AK, Emelie Petersson och Anna Rabow, 2007
41. Boplats vid Linderödsåsen, Degeberga 26:3, FU, Helén Lilja, 2008
42. Pegelhuset – restaurering av exteriören, Ystad sn, AK, Anna Ligoura och Mia Jungskär, 2005
43. Yngsjö 4:248, Åhus sn, FU, Helene Wilhelmsson, 2008
44. Burlövs gamla kyrka, utvändig renovering, Burlövs sn, AK, Petter Jansson 2005- 2006
45. Munkarps kyrka, ut- och invändig renovering, Munkarps sn, AK, Petter Jansson 2005- 2006
46. Trekungahuset, Malmö sn, AF, Paul Hansson 2007
47. Maglö, AK, Cecilia Pantzar 2003
48. Hagestad 117:1- förhistoriska boplatsslämningar, Löderup sn, FU, Helene Wilhelmson, 2006
49. Harlösa kyrka, Harlösa sn, AK, Anna Rabow, 2004
50. Stehags kyrka-nykyrkan, Stehags sn, FU, Helene Wilhelmson, 2006.
50. **B.** Önnestads kyrkogårdsmur, AK, Önnestad sn, Helen Carlsson, 2008
51. Boplatsen vid Valjeviken, Edenryd 16:4 m fl, Ivetofta sn, SU, Tony Björk, 2008

Förkortningar:

AF-antikvarisk förundersökning
AK- antikvarisk kontroll
AU-arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt

FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD-murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning

PJ- projektrapport
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD-byggn-ark-dokumentation

52. Fyra förundersökningar i Kv Carl XI, Åhus, FU, Jan Kockum, 1997, 1999 & 2000
53. Gamlegården Vittskövle, Vittskövle sn, UN, Johan Dahlén, 2005
54. Förstudie till kulturmiljöprogram för Hässleholm, Hässleholms kn, PJ, Henrik Borg och Paul Hansson, 2005
55. Bondrumsgården, Fågeltofta sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
56. Mariakyrkan i Båstad - tillgänglighetsanpassning, Båstad sn, AK, Lotta Eriksson, 2007-2008
57. Nämndemansgården på Ven, S:t Ibbs sn, AK, Anna Rabow, 2007
58. Ekestad folketspark, Österslöv sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
59. Båstad kyrkogård, Båstad sn, DK, Lotta Eriksson & Anna Ligoura, 2008
60. Araslöv 1:61, Färlöv sn, FU, Helén Lilja, 2008
61. Projekt Barkåkra, Ängelholms kn, KA, Författare Bertil Helgesson, Mia Jungskär & Cissela Olsson, 2008
62. Per Ols gård/Västragård, Ballingstorp 1:9, Kviinge sn, AK, Helen Carlsson, 2008
63. Trapphuskonservering i Tranchellska huset, Landskrona stad, AK, Mia Jungskär, 2008
64. Arkeologi och fjärrvärme - Nymölla till Valjeviken, FU, Anders Edring, 2007.
65. Bjersjöholms gamla slott, Bjäresjö sn, AK, Anna Rabow och Mia Jungskär, 2006 samt 2008
66. Nedanbäck 1:2, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
67. Kulturlager i Tosteberga by, Trolle-Ljungby sn, FU, Tony Björk, 2008.
68. Klosterkyrkan i Lund- invändig rening, Lunds stad, AK, Petter Jansson, 2007
69. Klockrent- renovering av kyrkklockor, S:t Nicolai kyrka i Trelleborg, Trelleborgsstad, AK, Petter Jansson, 2007
70. Arilds kapell- golv- och elrenovering, Brunnby socken, AK, Petter Jansson, 2007-2008
71. Ingeborrarpsgården – takomläggningen på loglängan, Rya sn, AK, Mia Jungskär, 2008
72. Exteriör renovering av Tässjö kyrka, Tässjö sn, AK+MD, Mia Jungskär, 2008
73. Sälshögs Gamlegård – utvändigt restaurering, Tryde sn, AK, Mia Jungskär, 2008
74. Bergakyrkan i Bjärred, takrenovering, Flädie sn, AK, Petter Jansson, 2005
75. Fjälkinge 206:1, Fjälkinge sn, BMU, Helen Carlsson, 2008
76. Bösarps kyrka, ut- och invändigt, Bösarps sn, AK, Petter Jansson, 2006
77. Taken på Ausås prästgård, Ausås sn, AK, Anna Rabow, 2007
78. Vittskövle slott - vårdplan 2008, Vittskövle sn, Henrik Borg, Jimmy Juhlin Alftberg, Kristina Nilén, Anna Rabow, Heikki Ranta, 2008
79. Boplatsen vid Gringelstad, Köpinge sn, FU, Tony Björk, 2008
80. Sporrakulla gård, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
81. Södra Björstorp - restaurering av dammar, Brösarps sn, AK, Lotta Eriksson, 2008
82. Tirups kyrka – ommålning av kyrkdörrar, Tirups sn, AK, Anna Ligoura och Mia Jungskär, 2008
83. Norra Åsums kyrkogård, Norra Åsums sn, DK, Lotta Eriksson & Anna Ligoura, 2008
84. Jöns Jonsgården, Kattarps sn, AK, Mia Jungskär, 2008
85. Norrviks tobakslada, Rinkaby sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
86. Gårdarna vid Ringelikors, RAÅ 307 & 308, Kristianstad, FU, Tony Björk, 2008.
87. Tomelilla Byagård, tak- och fasadarbete, Tomelilla sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
88. Sankta Maria kyrka i Ystad, invändig restaurering, Ystad, AK, Petter Jansson, 2008
89. Borrby kyrka – utvändigt renovering, Borrby sn, AK, Helen Carlsson, 2008
90. Senpaleolitiskt mossfynd i Östra Grevie, Ö Grevie sn, Besiktning, Helene Wilhelmson, 2006
91. Förhistoriska boplatser inom Vä 2:107, Vä sn, AU, Jan Kockum, 2008
92. Kust & Historia- En fördjupning på bynivå.. Bertil Helgesson, Åsa Jakobsson, Anki Karlsson och Anna Rabow
93. Från Karlshöga till Nämndemansgård, S:t Ibbs sn, DK, Mia Jungskär & Anna Rabow 2008
94. Bromölla 11:98 –Gravar och boplatzlämningar vid Bromölla, UN, Anders Edring & Thomas Linderöth 2008
95. Horna 3:12 m.fl., Åhus sn, AU2, Helen Lilja 2008
96. Västra Sallerups kyrka – utvändigt renovering, Västra Sallerups sn, AK, Petter Jansson 2007-2008
97. Torsebro krutbruk, Färlöv sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
98. Borrby kyrka och kapell - restaurering av blyfönster med glasmålningar, Borrby sn, AK, Kristina Nilén, 2006-2007
99. Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan, Skarhults sn, AK, Kristina Nilén, 2007-2008
100. Skarhults slott - omläggning av tak på "Gamla hisslogan", Skarhults sn, AK, Kristina Nilén, 2007-2008

