



2013:24

Revinge kyrka Ny textilförvaring

Antikvarisk medverkan 2011

Maria Sträng



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

Rapport 2013:24

Revinge kyrka

- ny textilförvaring

Antikvarisk medverkan, 2011
Revinge socken, 1324
Lunds kommun
Skåne län

Maria Sträng

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne


Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39

www.regionmuseet.se

© 2012 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
Rapport 2013:24

Omslagsfoto: Revinge kyrka från nordöst. Petter Jansson, Regionmuseet.
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.



Principskiss över kyrkan. Placering av textilförvaring före och efter åtgärderna.

Sammanfattning över utförda åtgärder

Åtgärderna omfattar nybyggnad av textilskåp med placering bakom altaruppsatsen. Textilierna har flyttats från sakristian i vapenhuset. En skiljevägg mellan sakristian och ett förråd har tagits ned för bättre användning av sakristian. Väggen uppfördes i samband med en inre renovering under 1991-92.

Enligt ansökan planerades även en flytt av kyrkans värdeskåp. Flytten har inte utförts och står kvar på befintlig plats.

Det nya textilskåpet är tillverkad i massiv björk och målat utvändigt med linoljefärg, kulör S1500N.

Administrativa uppgifter

Objekt	Revinge kyrka
Socken	Revinge
Kommun	Lund
Länsstyrelsens beslut	433-2486-10 daterat 2011-01-10
Beställare	Södra Sandby församling genom Pia Hellström
Rådgivning textilier	Eva Johnsson, Skånehantverk textil, Landskrona
Entreprenör	Lindhals snickerifabrik AB i Löberöd
Antikvarisk medverkan	Regionmuseet genom Maria Sträng
Tid för utförandet	Juni 2011

Kulturhistorisk bedömning

Textilskåpet är byggt utifrån de krav som finns för en god textilförvaring samtidigt som det är väl anpassat till den befintliga miljön. Textilierna förvaras därmed i en bättre miljö.

Lund 2013-09-02

Maria Sträng

Bildbilaga



Skåpen bakom altaruppsatsen före uppförandet av den nya textilförvaringen.



Det nya skåpet för textilförvaring.



Det nya textilskåpet är placerat bakom altaruppsättningen. Skåpet är väl anpassat i färg och form och är inte synligt från övriga kyrkorummet.

Regionmuseets E-rapportserie 2013

Kulturmiljö

1. Utvändig renovering av Stoby kyrka, Stoby sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012
2. Brösarps station, Ravlunda sn, AM, Helena Rosenberg, 2012
3. Gustav Adolfs kyrka – invändig ombyggnad, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2011–2012
4. Vittskövle kyrka – invändig ombyggnad, Vittskövle sn, AM, Jennie Björklund, 2012
5. Vattenmöllan – omläggning av östra takfallet, Brunnby sn, AM, Ingela Blomén, 2012
6. Stångby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Stångby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
7. Västra Hoby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Västra Hoby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
8. Håstads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Håstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
9. Tyggården, Kristianstad sn, AM, Helena Rosenberg, 2012
10. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010
11. Villa Sagan, Örkelljunga sn, AF, Helena Rosenberg, 2013
12. Norra Strö kyrka – ommålning av plåttak, Norra Strö sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008
13. Tobaksfröer i Skåne, Förstudie, Åsa Jakobsson, 2012
14. Helsingborgs rådhus – trappräcke i västra trapphallen, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2011
15. Inventering och värdering av stenmurar i området Galgbacken, Dalby, PJ, Åsa Jakobsson och Patrik Olsson, 2013
16. Norra Mellby kyrkogård, Norra Mellby sn, VP, Jennie Björklund, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2012
17. Fritidsbadet i Ystad, Ystad sn, AF, Anna Rabow och Helena Rosenberg, 2013
18. Krubbemölla – omläggning av stråtak och restaurering av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2013
19. Ekestad folkets park – renovering av betongtrappa, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013
20. Ballingstorp och Per-Ols – diverse åtgärder 2013, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013
21. Håstads kyrka – renovering av värmeanläggning, Håstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013
22. Häglinge kyrkogård, Häglinge sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2012
23. Hardeberga kyrka – kistplåtar i vapenhuset, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2011
24. Revinge kyrka – ny textiltförvaring, Revinge sn, AM, Maria Sträng 2011

Förkortningar:

AF-antikvarisk förundersökning
AM- antikvarisk medverkan
AU-arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt

FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD-murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning

PJ- projektrapport
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD-byggn-ark-dokumentation

