



2012:22

Baptistkapellet i Oppmanna

Antikvarisk medverkan, 2012

Jimmy Juhlin Alftberg



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

Rapport 2012:22

Baptistkapellet i Oppmanna

- putsarbeten

Antikvarisk medverkan, 2012
Oppmanna socken, 1103
Kristianstad kommun
Skåne län

Jimmy Juhlin Alftberg

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39

www.regionmuseet.se

© 2012 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
Rapport 2012:22

Omslagsfoto: Putsskada i anslutning till fönster, västra gaveln.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.

Baptistkapellet i Oppmanna - putsarbeten

Innehåll

Sammanfattning	5
Administrativa uppgifter	5
Historik med relevans för arbetet	5
Utförda åtgärder	5
Avvikelser från handlingarna	6
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder	6
Iakttagelser under renoveringen	6
Handlingar med relevans för arbetet	7



Kristianstads kommun, Baptistkapellet markerat



Del av Oppmanna socken mfl, Baptistkapellet markerat

Sammanfattning

Putsskador på södra fasaden mfl har lagats samt avfärgats.

Administrativa uppgifter

Objekt	Baptistkapellet i Oppmanna
Socken	Oppmanna
Kommun	Kristianstad
Länsstyrelsens beslut	2012-03-28 (dnr 434-14146-11)
Byggherre/beställare	WF Palms stiftelse
Eprenör	Tim Petersson, Kristianstad
Antikvarisk medverkan	Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne genom Jimmy Juhlin Alftberg
Byggnadstid	Maj – Juli 2012
Slutbesiktning	2012-08-08

Historik med relevans för arbetet

Baptistkapellet, med tillhörande pastorsbostad och ekonomibygnad, uppfördes 1860 och skyddas sedan 1996 som byggnadsminne. Själva kapellet är uppfört med piséteknik medan pastorsbostaden och ekonomibygnaden är uppförda med timmer.

Utförda åtgärder

Större putsskada i anslutning till södra gavelns östra fönster, vilken blottat delar av byggnadens piséstomme, har åtgärdats genom omputsning. Tillika har mindre skador på norra gavelns röstelist och västra fasaden – omedelbars söder om ytterdörren – lagats. Till arbetet, såväl utstockning som slut-, list- och spritputs, har använts torrsläkt kalkbruk, med fraktion 0–4 mm, 1:4 (Målarkalk). Samtliga lagningar har målats med kalkfärg i kulör likt befintligt (vita fält med kalkmjölk och gula fält med järnvitriol/kalkmjölk).



Den större skadan innan arbetet.



Skadan lagad.



Skadan ovan fönstret.



Lagningarna avfärgade.



Skadorna på norra gaveln åtgärdade.



Mindre skador söder om ytterdörren lagade.

Avvikelser från handlingarna

Inga avvikelser har noterats.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Arbetet är mycket väl utfört enligt byggnadsminnets egna förutsättningar. Hantverkaren har varit lyhörd för de antikvariska ställningstagandena samt visat stor skicklighet i sättet att arbeta med traditionella metoder.

lakttagelser under renoveringen

Skadorna har sannolikt uppkommit i samband med hård blåst, efter den stränga vintern 2010/11.

Då arbetet startade hade piséstommen i anslutning till fönsterkarmen börjat erodera pga regnet. Då arbetet kom igång relativt fort görs bedömningen att stommen inte tagit större skada.

De nyputsade partier som gulmålats framstår som ljusare än de övriga ytorna, vilket är helt korrekt eftersom järnvitriol med tiden mörknar något.

På ekonomibyggnaden har ca 15 trasiga/nedfallna takpannor vid södra takskägget kompletterats.

Handlingar med relevans för arbetet

- 2011-07-26 Ansökan om byggnadsvårdsbidrag
- 2012-02-10 Länsstyrelsens remiss
- 2012-02-27 Regionmuseets yttrande
- 2012-03-28 Länsstyrelsens beslut om byggnadsvårdsbidrag
- 2012-08-08 Regionmuseets slutbesiktningsprotokoll

Kristianstad 2012-09-27

Jimmy Jublin Alfberg

Regionmuseets E-rapportserie 2012

Kulturmiljö

1. Ruveröds kvarn – restaurering av kvarnbostaden, Riseberga sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2011
2. Helsingborgs konserthus – fasadrenovering, byte av dörrar och fönster samt renovering av skärmtak, Helsingborgs stad, AM, Maria Sträng, 2011
3. Kulturhistorisk värdering, återlämnade gravvårdar i Kvistofta församling, dokumentation, Kerstin Börjesson, 2012
4. Norra Skrävlinge kyrkogård, vård- och underhållsplan, Norra Skrävlinge sn, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012
5. Bäckaskogs kloster, Renovering bar och reception, Kiaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
6. Norra Åsums kyrka – värme, ljud och ljus, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011–2012
7. Nyvång – bland kolbodar och hagtorn, Björnekulla och Västra Broby sn, DK, Ingela Blomé, 2012
8. Norrvidinge kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Norrvidinge sn, VP, Jennie Björklund, Kerstin Börjesson, Anna Rabow, Åsa Jakobsson, 2012
9. Källs Nöbbelövs kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Källs Nöbbelöv sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012
10. Örnanäs 2011–2012, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012
11. Stolen på Månses, Rekonstruktion av en stol, Vånga sn, PJ, Sven Vildegren, 2011
12. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2012
13. Eslövs station – ombyggnad för restaurang, Eslövs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011–2012
14. Vallkärra kyrka – renovering av fönster och portar, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
15. Hjärsås kyrka – Omläggning av plåttak, Hjärsås sn, AM, Jennie Björklund, 2012
16. Odarslövs kyrka – demontering och avyttring av fast inredning, AM, Kerstin Börjesson, 2011
17. Reslövs kyrka – inre renovering och ommålning, Reslöv sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011
18. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2012
19. Skurups kyrka – utvändig renovering 2012, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
20. Knislinge kyrka – utvändig renovering 2012, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012
21. Norra kyrkogården i Lund, utvändig renovering av kapell 2011, Lunds socken, AM, Petter Jansson, 2012
22. Baptistkapellet i Oppmanna – putsarbeten, Oppmanna sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012

Förkortningar:

AF- antikvarisk förundersökning
AK- antikvarisk kontroll
AM- antikvarisk medverkan
AU- arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt
FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD- murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning
PJ- projektrapport
VP- vårdplan
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD- byggn-ark-dokumentation
BMU- byggnadsminnesutredning

